JEANNEAU QUALITE

QQT EN 14 03
Validée par
K ALLORANT
Valide le 18 avr 05

☑ QUALITE
☐ ENVIRONNEMENT
☐ SECURITÉ

NON CONFORMITÉ _ACTION ☑
NON CONFORMITE "INFO" ☐
DEMANDE DE MODIFICATION ☐
NON CONFORMITÉ SUITE A AUDIT ☐

N° **23528**
DATE 24/05/2006
"ROUGE" ☐

IDENTIFICATION DE LA NON CONFORMITÉ

EMETTEUR: Jean Maurice
PILOTE: LOIZEAU Pascal
BATEAU SUN ODYSSEY 45 178
ATELIER ATELIER 23
SUITE à L'AUDIT N° Du
Type de l'audit : **Remarque suite à audit** ☐

CODE ARTICLE: **982659 982658**
DÉSIGNATION: WC Marin
FOURNISSEUR: ITT JABSCO LTD
QUANTITÉ : 32
Type défaut: Doc ☐ Photos ☐

IDENTIFICATION DU PROBLEME

Nous recevons des WC marins Ref 29120-2000 (étiquette code barre sur colis) left hand facing au lieu de right hand facing.

Pb rencontré 6 fois à l'usine de Cholet pour 6 bateaux
Pb rencontré 4 fois à l'usine BV1 pour 4 bateaux
Pb rencontré 2 fois à l'usine Bignon pour 2 bateaux

Coût unitaire matière:
Main d'Oeuvre (nb heures): 32

ANALYSE DES CAUSES

SOLUTION D'URGENCE

Réparation ☐ **Bon d'expéd Jeanneau n°** ***Dérogation*** ☐ ***Rebut*** ☐

- Tri stock 982659 et 982658 et réintégration sous les bons codes. Résultat du tri = 1 palette ok et 1 palette de 16 pièces avec le mauvais référencement sur l'étiquette extérieure.
Nous estimons donc à 2 palettes soit 32 pièces mal identifiées.

Visa Pilote: Date:

LE FOURNISSEUR EST INFORME PAR: Téléphone ☐ Télécopie ☐ Courrier ☐ E-mail ☐

FACTURATION Oui ☐ Non ☐ AVOIR Oui ☐ Non ☐

ACTION CORRECTIVE

Validation Qualité avant application:
Qualité Date

Vérification de l'efficacité de l'action corrective

Visa Pilote: Date: | Visa Qualité : Date:

ACTION PREVENTIVE

Validation Qualité avant application:
Qualité Date

Vérification de l'efficacité de l'action préventive

Visa Pilote: Date: | Visa Qualité : Date:

1er blanc: Sce Qualité/Pilote - 2ème rose: Sce Qualité - 3ème bleu: magasin - 4ème jaune: Retour atelier (si échange) - 5ème vert: Emetteur/Animateur Environnement/Sécurité/Qualité