JEANNEAU QUALITE

QQT EN 14 03
Validée par
K ALLORANT
Valide le 18 avr 05

☑ QUALITE
☐ ENVIRONNEMENT
☐ SECURITÉ

NON CONFORMITÉ _ACTION ☐
NON CONFORMITE "INFO" ☑
DEMANDE DE MODIFICATION ☐
NON CONFORMITÉ SUITE A AUDIT ☐

N° **19010**

DATE 22/02/2006

"ROUGE" ☐

IDENTIFICATION DE LA NON CONFORMITÉ

EMETTEUR: PUAUD Isabelle

PILOTE: HOFFMAN Hervé

BATEAU SUN ODYSSEY 37 1312
ATELIER ATELIER 34

SUITE à L'AUDIT N° Du

Type de l'audit : **Remarque suite à audit** ☐

CODE ARTICLE: **906360**

DÉSIGNATION: VANNE 3V 1/4T MMM D50 ABS

FOURNISSEUR: ITT JABSCO LTD

QUANTITÉ : 1

Type défaut: E Doc ☐ Photos ☐

IDENTIFICATION DU PROBLEME

FUITE SUR AXE DE POIGNEE

Coût unitaire matière: 18,23
Main d'Oeuvre (nb heures): 1

ANALYSE DES CAUSES

SOLUTION D'URGENCE

Réparation ☐ **Bon d'expéd Jeanneau n°** ***Dérogation*** ☐ ***Rebut*** ☐

RETOUR FOURNISSEUR

Visa Pilote: Date:

LE FOURNISSEUR EST INFORME PAR: Téléphone ☐ Télécopie ☐ Courrier ☐ E-mail ☐

FACTURATION Oui ☐ Non ☐ AVOIR Oui ☐ Non ☐

ACTION CORRECTIVE

INFO

Validation Qualité avant application:

Qualité	Date
LOIZEAU Pascal	22/02/2006

Vérification de l'efficacité de l'action corrective

Visa Pilote: LOIZEAU Pascal Date: 22/02/2006

Visa Qualité : LOIZEAU Pascal Date: 22/02/2006

ACTION PREVENTIVE

Validation Qualité avant application:

Qualité	Date

Vérification de l'efficacité de l'action préventive

Visa Pilote: Date:

Visa Qualité : Date:

1er blanc: Sce Qualité/Pilote - 2ème rose: Sce Qualité - 3ème bleu: magasin - 4ème jaune: Retour atelier (si échange) - 5ème vert: Emetteur/Animateur Environnement/Sécurité/Qualité