BENETEAU

ASSURANCE QUALITE

FICHE N° QQTEN2003

Date:07/02/97

FICHE DE NON CONFORMITE ☒
BON DE RETOUR ☐
ACTION CORRECTIVE ☐
ACTION PREVENTIVE ☐

Mettre une croix dans la case correspondante

FICHE N° **175143**

Visa :

M. à J. : 14/02/97

DATE: 20/01/2006	EMETTEUR: F.BORDAGE SECTEUR: magasin ST HILAIRE UNITE: BELLEVILLE	RECEPTEUR: SECTEUR: UNITE: **Mr GREENSLADE** **00 44 19 92 46 71 32**

BATEAU: FIRST 44.7	**TRAITEMENT DU BON DE RETOUR**
N° DE COQUE:	PIECES A RECEVOIR :
DESIGNATION: WC MARIN	
CODE PIECE: 982659 QUANTITE: 2	CODE PIECE :
N° DE LOT:	CODE EMPLACEMENT :
EMPLACEMENT: ZONE DE N.C.:	QUANTITE :
FOURNISSEUR: ITT JABSCO LTD	DATE DU RETOUR :
TYPE MOTEUR: N°:	
TYPE INVERSEUR: N°:	

ECHANGE ☐ RETOUR ☐ ERREUR NOMEN. ☐ ENTREE ☐ SORTIE ☐ MANQUANT ☐

N.C. CONSTATEE PAR RAPPORT AU(X): ☐ DONNEES ☐ SYSTEME QUALITE ☐ PRODUI

DESCRIPTION DE LA NON CONFORMITE :

2 ABATTANTS RECU AVEC IMPACTS

Coût Mat. 0 Euro
Temps 0,25 H

DESCRIPTION DU TRAITEMENT DE LA NON CONFORMITE :

☐ Réparation
☐ Retouche
☐ Dérogation
☐ Rebut

Coût Mat.
Temps

VALIDE PAR LE RESP. DE SERVICE VISA: DATE:

VERIFICATION DU TRAITEMENT DE LA NON CONFORMITE:

FAIT LE: PAR:

LE FOURNISSEUR EST INFORME PAR: TELECOPIE ☐ TELEPHONE ☐ COURRIER ☐

FACTURATION OUI ☐ NON ☐ AVOIR OUI ☐ NON ☐

RECHERCHE DES CAUSES ET ACTION CORRECTIVE

VERIFICATION ET VALIDATION DE L'APPLICATION
VALIDE PAR LE SERVICE QUALITE VISA: DATE:

Coût Total

ACTION PREVENTIVE:

VALIDE PAR LE SERVICE QUALITE VISA: DATE: Revue de Direction: